

○令和6年能登半島地震による浄土宗寺院の被害状況について【第3報】

現在までに浄土宗にて把握している被害状況をお知らせいたします。なお、現在までに人的被害の報告はありません。

(1月3日現在)

※下線部はこれまでにお知らせした寺院で、情報の更新があった事項です

◎石川教区

26カ寺

犀川組

2 正覺寺

本堂
境内地

莊嚴一部落下
位牌一部落下
墓石一部倒壊

3 法界寺

本堂
庫裡
地藏堂

莊嚴一部落下
壁一部落下
地藏尊一部破損

6 法船寺

本堂
境内地

屋根軽微の落下
位牌一部落下

7 大蓮寺

本堂
境内地

莊嚴一部落下
位牌一部落下

8 念西寺

本堂
仏像

莊嚴一部落下
観音菩薩像落下

9 成学寺

本堂
境内地

莊嚴一部落下
位牌一部落下
墓石一部倒壊

1 0	妙慶寺	本堂 境内地	莊嚴一部落下 位牌多数落下 墓石一部損傷・ズレ 灯笼一部倒壊	
1 1	三光寺	境内地	墓石一部倒壊	
1 2	弘願院	境内地	位牌一部落下	
1 3	極楽寺	本堂 地蔵堂 境内地	莊嚴一部落下 天井絵破損 水子地蔵全体転倒、一部落下 位牌一部落下 墓石一部倒壊	
1 4	浄安寺	本堂 境内地	莊嚴一部落下 位牌一部落下	
1 6	玄光院	境内地	墓石一部倒壊	
1 8	覚源寺	本堂 仏像 境内地	常華落下、一部破損 地蔵尊落下、一部破損 位牌一部落下	
浅野川組	2 1	如来寺	本堂 境内地	莊嚴一部落下 位牌一部落下 墓碑一部倒壊

2 2	玄門寺	本堂	正面外壁崩れ 内壁漆喰崩れ
		仏像	本尊傾き 両大師厨子ごと大きくズレ 雲中供養菩薩約10体落下、破損
		鐘楼	瓦崩れ
		境内地	墓石約90基ズレ、全損あり
2 3	了願寺	仏像	一部倒壊、破損
		境内地	墓石約6基ズレ、転倒 塀倒落
2 4	心蓮社	仏像	阿弥陀如来像壁・台座損傷 観音菩薩像転倒、損傷 地藏転倒
		仏具	蓮華破損
		境内地	墓石30基破損 灯籠倒落 土塀瓦崩れ
2 5	誓願寺	境内建物	内壁漆喰崩れ
		仏具	倒落
		境内地	石垣崩れ 墓石9割ズレ、倒壊 墓所の壁倒落
2 6	善導寺	仏像	転倒
		仏具	転倒
		境内地	墓石40基ズレ、損壊

	27	寿経寺	境内建物 仏像 仏具 境内地	内壁漆喰崩れ、浮く 地藏3体転倒（修復済とのこと） 転倒 灯笼倒落
	28	海禅寺	仏具 境内地	転倒 墓石倒落 灯笼倒落
能登組	31	宝幢寺	<u>本堂</u> <u>山門</u> <u>境内地</u>	<u>倒壊</u> <u>柱ズレ</u> <u>土囊崩落</u> <u>損壊多数</u>
	32	西念寺	<u>本堂</u>	<u>倒壊</u>
	36	法蔵寺	山門	倒壊
	37	天徳寺	本堂 庫裡 仏像 仏具 山門 金毘羅堂 地藏堂 会館	後ろ側に傾き 屋根瓦破損 壁面破損、崩れ、ヒビ 屋根瓦破損 壁面破損、崩れ、ヒビ 本尊傾き、台座破損 脇侍全損 破損多数 柱ズレ、一部損壊 地割れ 全壊 全壊 屋根瓦崩落 廊下ズレ 壁面破損、崩れ、ヒビ

37	天徳寺	境内地	墓石9割超倒壊 灯籠倒壊 山門前階段横石垣崩壊 裏手石垣全壊 駐車場横石垣全壊 全域にわたり地割れ、壁崩落
----	-----	-----	--

38	海蔵寺	本堂	壁面一部損傷
		境内建物	壁面一部損傷
		仏像	地藏木像 破損
		仏具	倒落