○令和3年10月7日発生の千葉県北西部を震源とした地震に係る浄土宗寺院の被害状況 について【第2報】

現在までに浄土宗にて把握している被害状況をお知らせいたします。 (11月15日現在)

◎東京教区		4力寺			
	城南組	0 5 9	清林寺	本堂	燭台及び位牌の倒壊
				境内	塀広範囲に亀裂・瓦落下
	城南組	060	光臺院	墓地	墓石一部破損
	城南組	076	戒法寺	本堂	屋根瓦一部破損
	城南組	078	清岸寺	本堂	屋根瓦の落下・漆喰の剥離
					棟の損傷

以 上