

○令和4年1月22日発生の日向灘を震源とする地震に係る

浄土宗寺院の被害状況について【第1報】

現在までに浄土宗にて把握している被害状況をお知らせいたします。

(3月10日現在)

◎大分教区 4カ寺

第三組	028	信行寺	本堂	天井崩落(2か所)・壁面亀裂(外7か所・内5か所)
			山門	ズレ
			塀	亀裂

第三組	031	浄土寺	本堂	壁面剥離・亀裂、漆喰の剥落、欄間の破損
			庫裏	内外の壁面に亀裂

第三組	034	浄安寺	庫裏	内部壁面に亀裂(4か所)
			外階段	亀裂・ズレ
			非常階段	亀裂(2か所)・ズレ

第三組	035	大音寺	本堂	内陣及び外陣 内壁亀裂・崩壊、外壁亀裂
			本堂前階段	亀裂
			納骨堂	内壁に亀裂
			庫裏	外壁に亀裂

◎三州教区 2カ寺

宮崎組	002	専念寺	本堂	屋根瓦のズレ・漆喰の落下及び亀裂
			位牌・納骨堂	壁面に亀裂・納骨檀(位牌・荘厳等)の破損
			庫裏	屋根瓦の落下、破損

宮崎組	005	専修寺	本堂	屋根瓦の崩落
-----	-----	-----	----	--------

以上