

○令和5年5月5日発生 of 石川県能登半島を震源とする地震に係る

浄土宗寺院の被害状況について【第1報】

現在までに浄土宗にて把握している被害状況をお知らせいたします。なお、人的被害の報告はありません。

(6月7日現在)

◎石川教区 2カ寺

能登組 40 新善光寺 本堂 装飾落下、柱ヒビ
庫裏 玄関入口にヒビ

41 大運寺 本堂 建物の床にヒビ
位牌が倒れる
墓地 墓碑が倒れる

以上