

○令和6年能登半島地震に係る浄土宗寺院の被害状況について【第7報】

現在までに浄土宗にて把握している被害状況をお知らせいたします。なお、人的被害の報告はありません。

(1月23日現在)

石川教区	1カ寺		
能登組	40	新善光寺	
		本堂	天井一部損壊
		仏像	本尊落下損傷 善導大師像転倒
		仏具	落下
		地藏堂	地藏尊転倒、落下
		鐘楼	柱一部損壊
		境内地	基礎一部地割れ

以上