

令和3年8月11日からの大雨による被害

◎京都教区 15カ寺

鴨川組	057	金光院	庫裏	屋根（ベランダ）一部崩落
鴨川組	058	瑞泉院	書院	一部浸水
鴨川組	065	公安院	庫裏	一部浸水、壁一部破損
鴨川組	072	阿彌陀寺	墓地	一部破損
京極組	105	上徳寺	客殿	屋根瓦一部破損
京極組	116	称名寺	本堂	雨漏り
京極組	137	信重院	境内	塀一部崩壊
京極組	132	先求院	境内	塀一部剝離
京極組	133	良正院	境内	塀一部崩壊
一条組	190	招善寺	墓地	一部損壊
伏見組	286	西運寺	墓地	土砂流入
宇治組	326	極楽寺	墓地	土砂流入
八幡組	360	阿彌陀寺	境内	塀一部損壊
八幡組	381	満願寺	本堂	窓ガラス一部破損
亀岡組	513	無量寺	書院	天井の雨漏り

台風第9号（令和3年8月8・9日）による被害

◎出雲教区 5カ寺

隠岐組	047	善立寺	参道	外灯倒壊
隠岐組	049	欣浄院	本堂	雨漏り
			庫裏	屋根瓦一部破損
隠岐組	050	清久寺	本堂	併設客間天井の雨漏り
隠岐組	054	西明寺	本堂	併設トイレ天井の雨漏り
隠岐組	056	所讃寺	本堂	庫裏との境雨漏り

◎南海教区 3カ寺

香川組	011	法然寺	墓地	墓石の倒壊
香川組	018	浄泉寺	墓地	塀一部崩壊
香川組	019	寿覚院	墓地	倒木

令和3年7月大雨による被害

◎京都教区 1カ寺

亀岡組 509 光忠寺 諸堂宇 落雷による防犯・警備機器の故障

◎出雲教区 2カ寺

簸川組 016 極楽寺 庫裏 雨漏り

簸川組 011 圓光寺 墓地 土砂流入

◎広島教区 1カ寺

南部組 034 正念寺 境内 浸水、車両罹災

墓地 浸水

山門 壁の崩壊

令和3年2月 福島県沖を震源とする地震による被害

◎宮城教区 21カ寺

第一組 002 大願寺 本堂 壁一部剝離

第一組 007 莊嚴寺 本堂 仏像・仏具等の破損

第二組 009 正雲寺 境内 灯籠等の倒壊

第二組 010 善導寺 本堂 位牌の破損
墓地 墓石のズレ・倒壊

第二組 013 圓徳寺 本堂 屋根瓦一部損傷

第二組 014 愚鈍院 本堂 扉損壊、壁の剝離・亀裂

第二組 016 常林寺 本堂 仏具等の破損
位牌堂 仏具等の破損

第二組 017 常念寺 本堂 壁の剝離

位牌堂 壁の剝離

庫裏 壁の剝離

第三組 021 雲上寺 本堂 壁の亀裂

会館 壁の亀裂、雨漏り、仏具等の破損

第三組 024 長龍寺 本堂 仏具等の破損

位牌堂 位牌の破損

第三組 025 圓城寺 本堂 壁の破損

第三組 028 寶善寺 墓地 墓石のズレ・灯籠の倒壊

第三組 030 蓮光寺 本堂 仏具等の破損

第四組	031	當信寺	本堂	仏像・仏具等の破損
			書院	壁の剝離
			山門	壁の剝離
			その他	歴代住職墓倒壊
第四組	032	稱名寺	本堂	仏具等の破損
			山門	屋根瓦一部破損
			会館	窓ガラスの破損
第四組	033	稱念寺	本堂	本尊の他、仏像一部破損、壁の剝離
			境内	灯籠の倒壊
			庫裏	屋根瓦の崩落
			その他	灯籠の倒壊
第四組	035	正雲寺	本堂	壁の剝離・亀裂
			庫裏	壁の剝離・亀裂
			墓地	墓石のズレ・灯籠の倒壊
第四組	037	称名寺	本堂	壁の剝離
第四組	038	浄正寺	本堂	仏具等の破損
第五組	046	西念寺	本堂	屋根瓦破損、雨漏り
			境内	地盤沈下
第六組	050	円鏡寺	書院	玄関の屋根崩落

◎福島教区 43カ寺

浜通り組	001	九品寺	本堂	壁の損壊、扉の損壊、仏具等の破損
			墓地	墓石のズレ・倒壊
浜通り組	002	照岸寺	墓地	墓石のズレ・倒壊
浜通り組	003	光林寺	本堂	壁の剝離
			墓地	墓石のズレ
浜通り組	004	菩提院	本堂	壁の亀裂
			客殿	壁の亀裂、天井垂下瓦の落下
			廿三夜尊堂	窓の破損
			墓地	墓石のズレ
浜通り組	005	良善寺	客殿	壁の剝離・亀裂、扉の破損
			墓地	墓石のズレ・倒壊
浜通り組	006	欣浄寺	本堂	本尊・仏具等の破損
			客殿	壁の亀裂
			墓地	墓石のズレ・倒壊

浜通り組	008	増福寺	本堂	壁の一部破損
			墓地	墓石のズレ
浜通り組	009	宝国寺	本堂	壁の亀裂
			墓地	灯籠の破損、墓石のズレ
浜通り組	010	専称寺	本堂	須弥壇・堂内の一部亀裂
			墓地	歴代上人墓の損壊
浜通り組	011	安養院	本堂	仏像等の破損
			庫裏	壁の亀裂
			墓地	墓石のズレ・倒壊
浜通り組	014	満蔵寺	墓地	墓石のズレ・倒壊
浜通り組	015	阿弥陀寺	本堂	仏具・位牌等の破損
			墓地	墓石のズレ・倒壊
浜通り組	026	大運寺	本堂	壁の亀裂、窓ガラスの破損
			墓地	墓石のズレ
浜通り組	027	住善寺	墓地	墓石のズレ・倒壊
浜通り組	028	大円寺	墓地	墓石のズレ
浜通り組	029	寿蔵寺	本堂	壁の剝離・亀裂、仏具・位牌等の破損
			庫裏	壁の亀裂
			客殿	壁の亀裂
			墓地	墓石のズレ・倒壊
浜通り組	030	来迎寺	墓地	墓石のズレ
浜通り組	037	林蔵寺	本堂	壁の剝離、仏具等の破損
			庫裏	屋根瓦落下の恐れ
浜通り組	038	徳林寺	本堂	本尊光背の一部破損、壁の亀裂
			庫裏	配管の破損
			墓地	墓石のズレ・倒壊
浜通り組	039	海会寺	墓地	墓石の倒壊
浜通り組	041	浄林寺	本堂	屋根瓦の破損
			墓地	墓石のズレ・倒壊
浜通り組	042	興仁寺	薬師堂	拝殿倒壊、仏像・仏具等の破損
			墓地	歴代住職墓の破損
浜通り組	043	阿弥陀寺	本堂	壁の亀裂
			墓地	歴代住職墓、墓石の倒壊
			境内	鐘楼堂の石段瓦解、参道の陥没
浜通り組	044	浄圓寺	本堂	仏具等の破損
			墓地	墓石のズレ

		境内	灯笼の倒壊
浜通り組	045	浄國寺	仮本堂 壁の亀裂・天蓋の一部破損
		庫裏	壁の亀裂
		墓地	墓石の倒壊
浜通り組	046	安楽寺	庫裏 食器等の破損
浜通り組	048	観音寺	本堂 仏具等の破損
中央組	050	大千寺	本堂 仏像・仏具・位牌等の破損、欄干の一部剝離 基礎の一部破損
		庫裏	壁の剝離・亀裂、玄関・各部屋の一部破損
		墓地	墓石の倒壊
中央組	051	無能寺	本堂 仏像・仏具等の破損
		山門	基礎のズレ、参道の屋根瓦・塀の損傷
		経蔵	壁の剝離・亀裂
		薬師堂	仏像・仏具等の破損
		墓地	開山上人・歴代住職墓・墓石の倒壊
中央組	052	大安寺	本堂 壁の破損、仏具等の破損
中央組	053	観音寺	本堂 仏具等の破損、壁の剝離・亀裂
		釈迦堂	壁の剝離・亀裂
中央組	054	浄運寺	本堂 壁の剝離・亀裂、仏像・仏具・位牌等の破損
		位牌堂	壁の剝離・亀裂
		庫裏	壁の剝離・亀裂
		会館	屋根瓦の破損、壁の剝離・破損
		山門	屋根瓦の破損、壁の亀裂
		境内	外塀の一部損壊
中央組	055	称名寺	本堂 仏具等の破損
		庫裏	壁の剝離・亀裂
		毘沙門堂	壁の亀裂
		墓地	墓石のズレ・倒壊
中央組	056	東圓寺	本堂 仏具等の破損
		十王堂	基礎の亀裂、仏具等の破損
		土蔵	壁の剝離・亀裂
		墓地	墓石の倒壊
		境内	灯笼倒壊
中央組	058	大圓寺	墓地 墓石の倒壊
中央組	059	誓願寺	本堂 仏像・仏具等の破損
		山門	壁の剝離・亀裂

			位牌堂	仏像・位牌等の破損
			地蔵堂	仏像一部破損
			墓地	墓石のズレ・倒壊
			境内	灯籠倒壊
中央組	060	到岸寺	本堂	本尊の他、仏像・仏具等の破損、壁の亀裂
			位牌堂	位牌等の破損
			山門	屋根瓦破損
			墓地	墓石の倒壊
			境内	灯籠倒壊、延命地蔵尊等の傾き
中央組	065	台運寺	本堂	屋根瓦の崩落、雨漏り、位牌等の破損
			墓地	墓石の倒壊
中央組	066	善性寺	本堂	仏具等の破損
			庫裏	壁の破損
			釈迦堂	壁の剝離・亀裂
			墓地	墓石の倒壊
中央組	067	誓傳寺	本堂	仏具等の破損
			位牌堂	仏具・位牌等の破損
			墓地	墓石の倒壊
中央組	071	善導寺	本堂	壁の剝離・亀裂
			庫裏	壁の剝離・亀裂
			鐘楼堂	基礎のズレ
			墓地	墓石の倒壊
中央組	073	十念寺	本堂	壁の剝離・亀裂
			境内	灯籠の破損
中央組	074	蓮家寺	本堂	襖の破損
			観音堂	仏像の破損
			墓地	大仏・墓石・石塔のズレ

以上