

◎東京教区 10カ寺

城南組	073	最上寺	本堂	仏像及び堂内一部破損
			客殿	一部破損
北部組	338	浄正寺	境内	灯籠の倒れ
北部組	347	勝専寺	本堂	壁一部破損、仏像及び仏具の一部破損
			境内	灯籠の倒れ
北部組	349	實性寺	本堂	壁一部破損
			庫裏	壁一部破損
			境内	石塔の倒壊
北部組	353	西門寺	庫裏	壁一部破損
			墓地	墓石の倒壊
北部組	356	浄光寺	本堂	屋根瓦一部崩落
				仏像及び荘厳の落下・一部破損
			客殿	備品一部破損
			墓地	墓石の損壊
北部組	357	清徳寺	本堂	建物歪み・建具一部破損
北部組	358	易行院	本堂	屋根瓦一部崩落・壁一部破損
北部組	359	正安寺	本堂	建物歪み・屋根瓦一部崩落
北部組	360	法受寺	境内	塀一部崩壊