

○令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震に係る

浄土宗寺院の被害状況について【第2報】

現在までに浄土宗にて把握している被害状況をお知らせいたします。なお、人的被害の情報はありません。

(3月21日現在)

◎宮城教区 28カ寺

第一組	003	昌繁寺	本堂 位牌堂 墓地	壁面剥落数か所 位牌数基落下 墓石数基ズレ
第一組	004	充国寺	本堂 墓地	天蓋瓔珞落下・位牌数基転倒 墓石数基転倒
第一組	005	大法寺	本堂 墓地	仏具(灯籠等)破損 墓石数基ズレ
第一組	007	莊嚴寺	本堂	土壁剥離落下・仏具(香炉・花瓶)破損
第一組	008	來迎寺	本堂 墓地	本尊脇侍観音菩薩像天衣欠落 墓石2基倒壊・数基ズレ
第二組	011	成覺寺	本堂 境内	天蓋等一部崩落 灯籠崩落
第二組	013	圓徳寺	本堂・塀 境内	瓦土台モルタル及び土の落下 灯籠倒壊
第二組	014	愚鈍院	本堂 境内建物	仏具等散乱・破損 壁面剥落・ガラス破損
第二組	016	常林寺	本堂 境内建物	仏具(常華等)及び位牌転倒 壁面剥落・土台亀裂
第二組	017	常念寺	本堂	壁面亀裂・仏具等散乱

第二組	018	願行寺	本堂	勢至菩薩像両腕折損・仏具破損・外壁剥離
第三組	019	大徳寺	本堂	壁面ひび割れ・天蓋一部落下・仏具破損
第三組	021	雲上寺	墓地	墓石2基倒壊・16基ズレ
第三組	024	長龍寺	本堂	本尊ズレ
第三組	027	歸命院	本堂 墓地	仏具倒壊 墓石数基ズレ
第三組	028	寶善寺	本堂 墓地 境内	風鐸1個落下・仏具、位牌等散乱 墓石5基落下・100基ズレ 永代供養塔 ズレ、破損、観音像及び香炉破損 ペット供養塔 一部破損 駐車場 亀裂
第三組	030	蓮光寺	本堂 墓地	壁面剥落・仏具損傷・灯籠倒壊 墓石倒壊
第四組	031	當信寺	本堂  書院 山門 墓地	本尊脇侍観音勢至像損壊・善導大師像損壊 天井天板ズレ・壁面亀裂・窓ガラス破損・扉外れ襖損傷 常華、位牌多数倒壊・天蓋瓔珞等落下多数 天井一部落下、倒壊2か所・柱ズレ2か所 壁面亀裂・外壁破損 ひび割れ・外壁一部落下 墓石倒壊多数
第四組	032	稱名寺	山門 会館 境内	屋根瓦一部破損 天井半壊 灯籠3基倒壊
第四組	036	大聖寺	本堂	幢幡一部破損・土壁亀裂

第四組	037	称名寺	本堂 庫裏 会館 墓地	壁一部落下・屋根瓦多数ズレ 屋根瓦破損 什物破損 墓石、灯籠等多数倒壊及びズレ
第四組	038	浄正寺	本堂	仏天蓋落下
第五組	039	西光寺	境内	石灯籠倒壊
第五組	041	源光寺	本堂	裏堂三尊仏倒壊
第五組	045	松栄寺	本堂 境内建物 境内	仏具、荘厳破損 接続部分隙間 石灯籠倒壊
第五組	047	大忍寺	本堂	壁面剥落・位牌、仏具損傷
第六組	053	往生寺	本堂 境内	外壁亀裂、剥落多数、仏具の落下多少 石垣亀裂
第六組	056	定香寺	墓地	墓石数基倒壊

以 上