

○令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震に係る

浄土宗寺院の被害状況について【第5報】

現在までに浄土宗にて把握している被害状況をお知らせいたします。なお、人的被害の情報はありません。

(5月6日現在)

◎福島教区 43カ寺

浜通り組	002	照岸寺	本堂	柱ズレにより戸の開閉不可 柱と壁面の間に隙間
			庫裏	壁面剥落
浜通り組	004	菩提院	本堂	壁面ひび割れ
			客殿	壁面ひび割れ
浜通り組	005	良善寺	本堂	壁面一部損壊
			客殿(庫裏)	壁面一部損壊・玄関引戸一部損壊
浜通り組	006	欣浄寺	本堂	本尊両手首破断・光背等破損 壁面一部ひび割れ
			客殿	壁面一部ひび割れ
浜通り組	007	眞乗寺	庫裏	壁面ひび割れ・外壁一部破損
			墓地	入口脇の斜面一部崩落
浜通り組	009	宝国寺	本堂	内陣壁面一部破損・すき間拡張
			庫裏	壁面一部割れ
浜通り組	010	専称寺	本堂	本尊阿弥陀如来立像根本破損
浜通り組	011	安養院	庫裏	壁面数箇所崩落
			境内	灯籠 火袋部破損
			墓石	墓石ズレ・倒壊数基
浜通り組	015	阿弥陀寺	庫裏	棟一部破損落下・什物数基破損
			山門	土台柱ズレ・棟一部破損落下
			墓地	墓石落下破損1基・墓地沈下傾き1基 墓石、墓誌の傾き18基

浜通り組	016	惣善寺	本堂	壁面一部崩落
浜通り組	017	能満寺	諸堂	鐘楼堂 傾き及びズレ
浜通り組	026	大運寺	本堂	壁面ひび割れ
浜通り組	029	寿蔵寺	本堂 客殿 (庫裏)	壁面ひび割れ、損壊 壁面亀裂多数・襖開閉不可
浜通り組	034	成徳寺	本堂 山門	内部柱に傾き・壁面亀裂数箇所 屋根損傷
浜通り組	036	清隆寺	本堂	向拝部損傷・壁面損傷数箇所
浜通り組	037	林蔵寺	諸堂	御霊屋 壁一部落下
浜通り組	038	徳林寺	本堂 庫裏 諸堂	壁面破損30カ所 降棟歪み 雨樋ズレ (地盤変化による) 倉庫屋根瓦破損及び壁面破損
浜通り組	039	海会寺	本堂	天蓋一部破損
浜通り組	041	浄林寺	境内 墓地	灯籠転倒 墓石ズレ15基程度
浜通り組	042	興仁寺	本堂	本尊光背落下・蓮華台座ズレ 両脇菩薩蓮華台座ズレ 外側壁、木材横木落下
浜通り組	043	阿弥陀寺	本堂 庫裏 山門 諸堂 境内	本尊光背割れ、右手指折損 扉の框破損、歪み・壁面ひび・崩落数十箇所 天蓋一部落下・香炉、三方、花瓶損壊 棟滑落・屋根瓦損壊・サッシガラス破損2枚 玄関扉歪み・玄関前コンクリート亀裂 屋根瓦損壊 鐘楼堂 屋根瓦損壊 水子地藏転倒270軀、一部損壊・井戸水不通

			参道 墓地	100m超にわたり10cmの段差発生 歴代住職墓塔3基・その他墓石数基倒壊
浜通り組	044	浄圓寺	本堂 客殿（庫裏） 墓地 境内	本尊光背半壊・右手破損 観音像、阿弥陀像、仏像等倒壊破損 ガラス戸半壊2箇所・壁面ひび割れ・柱ズレ多数 什物、備品等破損散乱 屋根瓦大部分破損、歪み 土台、コンクリート剥離 壁面ひび割れ 備品等散乱 墓石ズレ、倒壊多数 灯籠、地蔵、五輪塔等多数ズレ、倒壊
浜通り組	045	浄國寺	客殿 庫裏	荘厳物の破損・壁ひび割れ・建物傾斜 壁ひび割れ・サッシ歪み・建物傾斜
浜通り組	047	浄心寺	本堂 境内 墓地	本尊台座より落下・下部にひび割れ ブロック塀 一部欠損・ひび割れ 墓石ズレ数基
中央組	050	大千寺	本堂 書院（客殿） 庫裏 境内 諸堂 墓地	宮殿歪み・装飾の破損 両大師及び両脇侍落下破損 壁面、欄干基部のひび及び剥離 五具足及び常華落下破損 灯籠転倒破損・導師机及び経机転倒破損 裏堂仏像落下破損・位牌落下破損多数 焼香机転倒破損 壁面ひび割れ・本棚転倒・額の落下破損 瓦落下破損 瓦落下破損・壁面ひび割れ・家具散乱破損 石灯籠4基倒壊 秋葉堂 壁面破損 墓石50基以上倒壊破損
中央組	051	無能寺	本堂 庫裏 山門	庫裏接続部屋根損壊、仏具・灯籠等破損、額落下 棟2分の1落下、土壁・タイル壁等壁面破損 沈下・脇扉破損

			諸堂 境内 参道 墓地	地藏堂及び地藏像破損 南門屋根一部損壊・石碑等損壊 屋根棟落下 墓石及び灯籠倒壊多数
中央組	052	大安寺	本堂 庫裏 諸堂	両脇侍落下破損・灯籠破損・天蓋一部落下 向拝柱ずれ・内外白壁崩壊・サッシ開閉不可 内壁一部崩落・家具散乱落下破損・扉等不具合 位牌堂 灯籠及び前机破損・位牌檀仏具落下散乱
中央組	053	観音寺	本堂 境内	内陣壁面一部損壊・欄間一部損壊 観音堂前階段石垣崩落
中央組	054	浄運寺	本堂 庫裏 諸堂 境内 墓地	内外壁面・内陣壁面一部損壊、什物等破損 屋根瓦一部崩壊 会館 内外壁面一部損壊及び屋根瓦一部崩落 石灯籠及び石碑6基転倒、石塀一部破損 70基転倒
中央組	055	称名寺	本堂 庫裏 諸堂 墓地	壁面亀裂・常華破損・床面へこみ 壁面亀裂及び一部崩落 毘沙門堂 壁面亀裂及び一部崩落 墓石15基転倒、ズレ多数
中央組	056	東圓寺	本堂 境内 墓地	内壁破損、仏具倒壊 灯籠倒壊 墓石倒壊及びズレ多数
中央組	057	梅松寺	本堂	阿弥陀如来像大破・壁面広範囲に亀裂
中央組	059	誓願寺	本堂	本尊右手首、両足首、台座固定部分破損 仏具・位牌等倒壊
中央組	060	到岸寺	本堂 諸堂 境内	本尊一部破損 壁面、ガラス等破損・天蓋、天井絵一部損壊 蔵壁面亀裂 参道灯籠倒壊

			墓地	墓石倒壊多数
中央組	066	善性寺	本堂 庫裏（客殿） 諸堂 墓地	須弥壇歪み 扉破損・洗面台破損 釈迦堂蔵 壁面破損 位牌堂 位牌転倒及びズレ 墓石倒壊及びズレ
中央組	067	誓傳寺	本堂 諸堂 墓地	壁面亀裂深化・瓔珞飾り紐3箇所落下 位牌堂 屋根瓦数枚破損・壁面亀裂深化 薬師堂 壁面亀裂深化 斜面亀裂・墓石転倒30基 墓石、灯籠、柵等転倒、ズレ多数
中央組	071	善導寺	本堂 庫裏 墓地	本尊台座一部破損・内外壁面破損 仏具破損・瓦破損 内外壁面破損 100基転倒・灯籠倒壊
中央組	074	蓮家寺	諸堂 境内	鐘楼堂 石垣一部崩落 観音堂 四十八観音数件転倒一部損壊 灯籠数基倒壊
中央組	078	専念寺	墓地	1基ズレ
中央組	079	紫雲寺	境内 墓地	灯籠2基倒壊 墓石数十基転倒・数十基ズレ
中央組	080	光岩寺	境内 墓地	灯籠数十基倒壊 墓石数十基転倒、数十基ズレ
中央組	081	薬師寺		位牌数十基落下破損
中央組	082	成願寺	本堂 諸堂 墓地	壁面剥離・宮殿ズレ・灯籠2基倒壊 位牌約300基倒壊 薬師堂 壁面剥離・薬師如来手破損 墓石ズレ

以上