

○令和6年能登半島地震に係る浄土宗寺院の被害状況について【第5報】

現在までに浄土宗にて把握している被害状況をお知らせいたします。なお、人的被害の報告はありません。

(1月10日現在)

※下線のある寺院はこれまでに状況をお知らせしたところで、新たな被害が報告された寺院です。

◎富山教区 14カ寺

水波組	1	極楽寺	本堂	壁一部崩落 屋根瓦1枚落下 位牌倒壊
			仏像	地藏菩薩像転倒
			什物	木環倒れ
			境内地	先代住職墓石倒壊 墓石4基倒壊
	2	極楽寺	本堂	位牌落下
			什物	花瓶・香炉落下
			境内地	ブロック塀一部欠落
	3	西福寺	仏像	観音像一部損壊
			仏具	落下
			境内地	墓石1基倒壊、ズレ多数
	4	大仏寺	仏像	木造仏1体落下

6	念佛寺	本堂	壁一部剥落
		廊下	壁一部剥落
		仏像	本尊落下
		什物	花落下
		境内地	灯籠倒壊
1 2	瑞現寺	本堂	壁剥落 位牌落下
		仏像	脇侍落下、腕欠損
		境内地	墓石 8 基倒壊 灯籠 2 基倒壊 境内、駐車場ブロック塀多数ヒビ割れ
1 3	常照寺	本堂	壁一部剥落 位牌落下
		什物	花瓶落下
		境内建物	障子破れ
		境内地	墓石 1 0 基倒壊
1 4	光山寺	仏像	千体仏の光背一部崩落
		仏具	一部損壊
		境内建物	壁のヒビ割れ
		境内地	位牌落下 墓石倒壊 灯籠倒壊
2 6	西念寺	<u>本堂</u>	<u>位牌落下</u>
		<u>庫裡</u>	<u>居住に耐えない状況</u>
		<u>仏像</u>	<u>脇侍転倒</u>
		<u>境内建物</u>	<u>壁全個所剥落</u> <u>土蔵壁剥落</u>

27 大栄寺	本堂	壁多数崩落、ヒビ割れ 瓔珞一部破損 屋根瓦ズレ 戸の歪み 灯籠落下破損	
	庫裡	壁多数崩落、ヒビ割れ 屋根瓦ズレ 棟瓦ズレ 戸の歪み	
	仏具	落下	
	仏像	観音菩薩像、勢至菩薩像が一部破損 善導大師、法然上人像一部破損 不動明王像火焰破損 薬師如来像倒壊・破損 十一面観音菩薩像什物の水瓶破損	
	山門	小門倒壊状態	
	境内建物	土蔵の屋根が落下の恐れ 袖門倒壊の恐れ	
	境内地	土塀の棟瓦ズレ 墓石倒壊、ズレ多数 先代住職の墓石倒壊 境内地の全灯籠が倒壊破損 墓地のブロック塀が1.6mにわたり上2段倒壊	
	その他	電化製品破損	
	28 大念寺	本堂	幢幡1個落下 位牌転倒
		仏像	地藏尊4体損壊
		境内地	墓石倒壊2基、半倒壊2基、ズレ多数 灯籠4基倒壊
	29 医王院	仏像	市指定文化財「閻魔大王一族」の内1体落下破損 不動明王石仏倒壊
		境内地	雪囲い破損

3 5	正覚寺	本堂	白壁半分剥落 宮殿部品外れ 御拝破壊
		仏像	本尊一部損壊
		什物	木蓮華倒壊
		境内建物	鴨居上部外れ

3 6	阿弥陀寺	境内建物	壁ヒビ割れ
		境内地	墓石倒壊

以 上