

○令和6年能登半島地震に係る浄土宗寺院の被害状況について【第4報】

現在までに浄土宗にて把握している被害状況をお知らせいたします。なお、人的被害の報告はありません。

(1月10日現在)

※下線のある寺院はこれまでに状況をお知らせしたところで、新たな被害が報告された寺院です。

◎新潟教区 11カ寺

高田組	1	善導寺	本堂	壁一部崩落
			仏像	善導大師像転倒
			境内地	位牌転倒
	3	善導寺	本堂	内陣灯籠1基倒壊 高座ガラス1枚破損
			位牌堂	厨子1基破損 土壁多数剥離 縁側ガラス1枚破損
			仏像	六地藏6体転倒
			仁王門	土台数か所亀裂
			境内地	墓石転倒多数 灯籠5基倒壊、3基ズレ
	4	来迎寺	境内地	位牌全基転倒
	5	光樹寺	庫裏	内漆喰壁2か所崩落
			境内地	位牌全基転倒
	6	大巖寺	仏像	両脇侍転倒
			境内地	位牌全基転倒 宝物展示用ガラスショーケース破損

7	浄林寺	什物	花瓶破損
		境内地	位牌多数転倒
8	大仙寺	什物	木蓮華一对倒壊 燭台倒壊
		仏像	脇侍転倒
		境内地	位牌転倒 墓地内灯籠一对倒壊
10	光明寺	本堂	内陣荘厳転倒
		仏像	本尊の位置ズレ
		境内地	位牌多数転倒 墓石3基転倒
11	十念寺	仏像	本尊転倒 観音菩薩像転倒 四天王像破損
		境内地	位牌多数転倒 墓地内灯籠転倒 墓地内萬霊塔のはかりズレ 参道の灯籠転倒
12	善導寺	本堂	内陣燭台転倒
		境内地	墓地内灯籠転倒
85	天崇寺	仏像	内陣安置の全像転倒
		境内地	石灯籠3基倒壊

◎石川教区 3カ寺

能登組 3 3 西光寺 本堂 一部倒壊  
庫裏 玄関潰れ  
山門 倒壊

3 6 法蔵寺 山門 倒壊  
境内地 墓石多数転倒  
ブロック塀倒壊

4 1 大運寺 本堂 傾く  
庫裏 一部倒壊  
境内地 墓碑多数倒壊  
ブロック塀倒壊

以 上