

新潟教区川上組・佐渡組の地震被害状況

令和6年1月30日現在

どの寺院も人的被害・建物倒壊なし。支援物資不要。

川上組

No.62 三光寺

本堂内白壁数か所にひび割れ、壁の一部崩落
本堂外白壁前面ひび割れ及び壁の浮いている所が60%位あり
本堂外側面白壁ひび割れ及び壁の浮いている所が30%以上あり
庫裡 本堂脇廊下の白壁一部崩落
鴨居一か所浮き上がりが見られる

佐渡組

No.72 正覚寺

本堂漆喰白壁数か所に亀裂
本堂内本尊本体が台座より外れ左へ傾く

両大師・彩色木製蓮華一对倒壊
境内石灯笼二灯倒壊

No.75 舟城寺

本尊倒壊
本堂内歴代上人と檀信徒位牌倒壊
境内地蔵菩薩転倒
歴代住職墓石・檀信徒墓石多数倒壊

No.78 常念寺

本堂廊下天井一部損傷
本堂漆喰壁剥離10か所以上、ひび割れ2か所以上
本堂蛍光灯損傷一箇所
本堂外陣伽藍一部損傷
本堂前大灯籠一对倒壊
本堂前六地蔵倒壊
裏庭灯笼2基倒壊
庫裏玄関屋根鬼瓦の揺れによるズレ
檀信徒墓3基倒壊 3基一部倒壊・損傷
檀信徒墓灯笼8基以上倒壊

No.80 大安寺

山門瓦一部落下・損壊とズレ
檀信徒墓所五輪塔3基一部損壊

No.82 立岩寺

地蔵堂内地蔵菩薩木造一部損壊

No.83 法然寺

山門前石灯笼1基倒壊
本堂前石灯笼1基倒壊

庭園石灯籠 1 基倒壊

檀信徒墓所墓石 1 基倒壊、五輪塔 1 基一部損壊

柏崎組（追加報告）

No.17 極楽寺

経蔵内白壁ひび割れ 5 か所

屋根瓦のズレによる雨漏り一箇所

以上